

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБПОУ «ЮУГК»

В.Г. Лапин



**ИНСТРУКЦИЯ**  
**при работе на фрезерных станках**  
**ИОТ-085-2022**

г. Челябинск  
2022г

**ИНСТРУКЦИЯ I  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
ПРИ РАБОТЕ НА ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКАХ  
ИОТ – 085**

**Введение**

Работа на фрезерных станках может сопровождаться наличием ряда вредных и опасных производственных факторов, в том числе:

- электрический ток;
- мелкая стружка и аэрозоли, смазочно – охлаждающееся жидкости
- отлетающие кусочки металла.
- высокая температура поверхности обрабатываемых деталей и инструмента,
- повышенный уровень вибрации,
- движущиеся машины и механизмы, передвигающиеся изделия, заготовки, материалы,
- недостаточная освещенность рабочей зоны, наличие прямой и отраженной блескости, повышенная пульсация светового потолка.

**• Общие требования безопасности**

1.1 К самостоятельной работе на фрезерных станках допускается учащиеся под руководством преподавателя

1.2 Учащемуся разрешается работать только на станках, к которым он допущен, и выполнять только ту работу, которая поручена ему преподавателем

1.3. Учащийся, работающий на фрезерном станке, должен иметь хлопчатобумажный полукомбинезон, очки защитные, ботинки юфтеевые.

1. Если пол скользкий (облит маслом, эмульсией), рабочий обязан потребовать, чтобы его посыпали опилками, или сделать это самому.

2. Фрезеровщику запрещается:

• работать при отсутствии на полу под ногами деревянной решетки по длине станка, исключающей попадание обуви между рейками и обеспечивающей свободное прохождение стружки;

-работать на станке с оборванным заземляющим проводом, а также при отсутствии или неисправности блокировочных устройств;

• стоять и проходить под поднятым грузом;

• проходить в местах, не предназначенных для прохода людей;

- заходить без разрешения за ограждения технологического оборудования;

• снимать ограждения опасных зон работающего оборудования;

- мыть руки в эмульсии, масле, керосине и вытираять их обтирочными концами, загрязненными стружкой. „

1. О всяком несчастном случае немедленно поставить в известность преподавателя и обратиться в медицинский пункт.

## **2. Требования безопасности перед началом работы**

2.1. Перед началом работы учащийся обязан:

- проверить, хорошо ли убраны станок и рабочее место;
- не приступать к работе до устранения выявленных недостатков;
- надеть спецодежду, застегнуть рукава и куртку, надеть головной убор;
- проверить наличие и исправность защитного экрана и защитных очков, предохранительных устройств защиты от стружки и охлаждающих жидкостей;
- отрегулировать местное освещение так, чтобы рабочая зона была достаточно освещена и свет не слепил глаза;
- проверить наличие смазки станка. При смазке пользоваться только специальными приспособлениями;
- проверить на холостом ходу станка:
  - а) исправность органов управления;
  - б) исправность системы смазки и охлаждения;
  - в) исправность фиксации рычагов включения и переключения (убедиться в том, что возможность самопроизвольного переключения с холостого хода на рабочий исключена).

2.2. Учащемуся запрещается:

- работать в тапочках, сандалиях, без головного убора, с распущенными волосами,
- применять неисправный и неправильно заточенный инструмент и приспособления;
- прикасаться к токоведущим частям электрооборудования, открывать дверцы электрошкафов. В случае необходимости следует обращаться к преподавателю.

## **3. Требования безопасности во время работы**

3.1. Во время работы учащийся обязан:

- перед установкой на станок обрабатываемой детали и приспособления очистить их от стружки и масла;
- тщательно очистить соприкасающиеся базовые и крепежные поверхности, чтобы обеспечить правильную установку и прочность крепления;
- установку и снятие тяжелых деталей и приспособлений производить только с помощью грузоподъемных средств;
- поданные на обработку и обработанные детали укладывать

- в) перерыва в подаче электроэнергии;
  - г) при уборке, смазке, чистке станка;
  - д) при обнаружении какой-либо неисправности, которая грозит опасностью;
  - е) при подтягивании болтов, гаек и других крепежных деталей.
- 3.2. Во время работы на станке учащемуся запрещается: работать на станке в рукавицах или перчатках, а также с забинтованными пальцами без резиновых напальчников; брать и подавать через работающий станок какие-либо предметы, подтягивать гайки, болты и другие соединительные детали станка; обдувать сжатым воздухом из шланга обрабатываемую деталь; на ходу станка производить замеры, проверять рукой чистоту поверхности обрабатываемой детали;
- тормозить вращение шпинделя нажимом руки на вращающиеся части станка;
  - пользоваться местным освещением напряжением выше 42 В;
  - охлаждать инструмент с помощью тряпок и концов;
  - выколачивая фрезу из шпинделя, поддерживать ее голой рукой, для этих целей следует использовать эластичную прокладку;
  - при фрезеровании вводить руки в опасную зону вращения фрезы;
  - во время работы станка открывать и снимать ограждения и предохранительные устройства;
  - удалять стружку непосредственно руками и инструментом;
  - оставлять ключи, приспособления и другой инструмент на работающем станке.

#### **4. Требования безопасности в аварийных ситуациях**

1. случае поломки станка, отказа в работе пульта управления отключить станок сообщить об этом электромеханику по ремонту оборудования.

2. случае загорания ветоши, оборудования или возникновения пожара немедленное отключить станок, сообщить о случившемся преподавателю и другим работникам, приступить к ликвидации очага загорания

3. В случае появления аварийной ситуации, опасности для своего здоровья или здоровья окружающих людей. отключить станок, покинуть опасную зону и сообщить об опасности преподавателю

#### **5. Требования безопасности по окончании работы**

После окончания работ учащийся обязан: выключить станок и электродвигатель, привести в порядок рабочее место, убрать со станка стружку и металлическую пыль

- б) очистить станок от грязи; аккуратно сложить заготовки и

инструмент на отведенное место; смазать трещицеся части станка сообщить о всех неисправностях станка; снять спецодежду и повесить в шкаф. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.

Разработал:

Зав. учебно производственными мастерскими

А.А. Горбачев

Согласовал: специалист по ОТ

Б.М. Уфимцев

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Южно-Уральский государственный колледж»

---

К ПРИКАЗУ от 18.03.2022 г. № 227/к

Об изменениях и дополнениях к инструкции  
по охране труда ИОТ № 085 - 2022,  
согласно приказа Минтруда РФ от  
29.10.2021 года, № 772, во исполнение  
приказа директора ГБПОУ «ЮУГК» от  
18.03.2022 года № 227 /к

Раздел 1. Общие требования охраны труда.

1. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
2. Выполнять требования режима рабочего времени и времени отдыха.
3. Знать (при наличии) перечень вредных и опасных производственных факторов.
4. Пользоваться спец одеждой, спец обувью и другими СИЗ согласно единым нормам и норм выдачи СИЗ колледжа.
5. Соблюдать правила личной гигиены и эпидемиологические нормы.

Раздел 2. Требования охраны труда перед началом работы.

1. Подготовить рабочее место в установленном порядке.
2. Проверить исходные материалы.
3. Проверить СИЗ перед использованием. (при наличии)
4. Убедиться в исправности оборудования, аппаратуры, инструмента, приборов.

Раздел 3. Требования охраны труда во время работы.

1. Применять безопасные способы, приемы работ и обращения с исходными материалами.
2. Соблюдать безопасное содержание рабочего места.
3. Использовать СИЗ по назначению (при наличии).

Раздел 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

1. Извещать руководителя о ситуации, угрожающей жизни и здоровью работающих, о произошедших несчастных случаях и микротравмах в установленном порядке.
2. Знать перечень возможных аварийных ситуаций и их причинах, исходя из оценки профессиональных рисков.
3. Оказать, при необходимости, первую помощь пострадавшим.
4. Действовать во время аварий по нормативным регламентам.

#### Раздел 5. Требования охраны труда по окончанию работы.

1. Производить передачу смены в установленном порядке (при наличии передачи смены)
2. Соблюдать порядок отключение и остановки оборудования, приборов, машин.
3. Убрать отходы с рабочего места.
4. Соблюдать правила личной гигиены.
5. Известить руководителя о недостатках по охране труда, возникших в течении работы.

**Внимание! Ответственным по ОТ, руководителям подразделений.  
При проведении инструктажей и обучения доводить до подчинённых конкретную информацию на рабочих местах по перечисленным разделам.**

Специалист по ОТ



Уфимцев. Б.М.